

平成 17 年 5 月 13 日

豊田市議会議員 各位

日本環境安全事業株式会社
豊田事業所長 児玉 宅郎

PCB 廃棄物処理施設の設備のテスト中の破損について

現在、市内細谷町で建設中である PCB 廃棄物処理施設について、設備の稼動テスト中に発生した不手際とその対応について、下記のとおり情報提供させていただきます。

記

1 日 時

平成 17 年 4 月 25 日（月） 午前 11 時 20 分頃

2 破損箇所及び破損状況

第 1 蒸留塔の真空引きテスト中に、供給槽のタンクがへこんだ。

なお、この不手際による作業員への被害及び周辺環境への影響はありません。
また、PCB の処理はまだ行われていないため、PCB の漏洩もありません。

3 原因

手動弁の開閉ミスにより、真空にする予定でないタンクまで真空になってしまったため。

4 対策

施行業者に作業の実施体制について万全を期すよう指示した。

5 その他

現在、破損した設備の復旧は完了しており、施設の完成スケジュールには、ほとんど影響ありません。

(連絡先)

日本環境安全事業株式会社 豊田事業所 児玉、牧田
TEL 0565-37-7226

第1蒸留塔供給槽の修復状況



第1蒸留塔供給槽の破損状況

